

УТВЕРЖДЕН

приказом по учреждению № 155-о от 27.11.2020

**Паспорт доступности Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования»**

р.п.Березник

27ноября 2020 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование/вид объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования».

1.2. Адрес объекта: 164570, Архангельская область, Виноградовский район, р.п.Березник, ул. П.Виноградова, д. 94

1.3. Сведения об объекте: здание двухэтажное в кирпичном исполнении. Группа капитальности – 1. Фундамент бетонно-ленточный, перекрытие – железно-бетонные плиты. Кровля металлические листы с полимерным покрытием по деревянным стропилам. Оконные проемы деревянные за исключением трех (пластиковое). Центральное отопление. В здании имеются подвальные и чердачные помещения. Общая площадь объекта – 1442,1 м² здания, 3800 м² – земельный участок.

1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 1980 г.

1.5. Дата последнего капитального ремонта: не проводился.

1.6. Наименование собственника объекта: МО «Виноградовский муниципальный район».

1.7. Адрес местонахождения объекта: 164570, Архангельская область, Виноградовский район, р.п.Березник, ул. П.Виноградова, д. 94.

1.8. Форма собственности объекта: Муниципальное.

1.9. Пропускная способность объекта: 139 человек.

2. Характеристика использования объекта

2.1. Сфера деятельности: дополнительное образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные в сфере дополнительного образования.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категория обслуживаемого контингента: дети в возрасте от 5 до 18 лет.

2.5 Категория обслуживаемых инвалидов: на 1 сентября 2020 года посещают объединения 3 ребенка-инвалида (объединения «Творческий полимерный мир», «Любознайка», «Лыжные гонки»).

3. Оценка доступности объекта

3.1. Пути следования к объекту общественного транспорта: нет

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей общественного транспорта:

3.2.1. Расстояние: 250 метров

3.2.2. Время в пути пешком: 5 минут.

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: есть нерегулируемый пешеходный переход.

3.2.4 Перепады высоты в пути: нет

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

| № п/п | Структурно-функциональные зоны объекта | Состояние доступности объекта, выявленные недостатки доступности объекта |
|-------|---|--|
| 1 | Территория, прилегающая к объекту | Отсутствуют специальные знаки для инвалидов по зрению; ДП-И (У, О, Г, К) |
| 2 | Вход в объект | Имеется пандус со стороны спортивного зала с кнопкой вызова, отсутствуют указатели для инвалидов по зрению; ДП-И (У, О, Г, К) |
| 3 | Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации) | В коридорах учреждения по всему периметру отсутствуют поручни визуальные и тактильные ориентиры, а также специальная туалетная комната; ДЧ-И (О, Г, У) |
| 4 | Зона целевого объекта | В кабинетах отсутствуют звуковые визуальные и тактильные ориентиры; ДЧ-И (О, Г, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические зоны | В туалетной комнате узкий дверной проем отсутствует звуковые визуальные и |

| | | |
|---|----------------------------|---|
| | | тактильные ориентиры, а также специальная туалетная комната; ДЧ-И (Г, У) |
| 6 | Система информации и связи | Отсутствуют графические, звуковые и световые средства сигнализации; ДЧ-И (Г, У) |

Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов).

4.Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

| № п/п | Структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации об адаптации объекта | Сроки исполнения |
|-------|--|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к объекту | Установка специальных знаков для инвалидов по зрению | Установка специальных знаков запланировано произнести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования |
| 2 | Вход в объект | Необходимо установить указатели, на имеющемся пандусе установить понизу ограждение | Установку указателей запланировать и провести с учетом потребности инвалидов получения непосредственных услуг на объекте, |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | а также с учетом финансирования. В 2021 году (летний период) провести доработку пандуса |
| 3 | Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации) | Необходимо коридоры отдела по всему периметру оснастить поручнями, установить звуковые, визуальные и тактильные ориентиры | Установка поручней и носителей информации запланировать до 2025 года с учетом финансирования. В 2021 году убрать пороги (вход в спортивный зал; эвакуационный выход на ул. Р.Куликова) |
| 4 | Зона целевого объекта | Необходимо установить звуковые, визуальные и тактильные ориентиры | Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2025 года с учетом финансирования. |
| 5 | Санитарно-гигиенические зоны | Необходимо установить звуковые, визуальные и тактильные ориентиры. Провести обследования здания на предмет установки специальной туалетной кабинки и расширение | Приобретение оборудования и носителей информации, обследования здания запланировать до 2025 года с учетом финансирования. |

| | | | |
|---|----------------------------|--|--|
| | | дверного проема в туалетной комнате | |
| 6 | Система информации и связи | Необходимо установить графические, звуковые и световые средства сигнализации | Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2025 года с учетом финансирования. |

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения всех мероприятий: Объект будет для всех категорий инвалидов.

5. Особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании акта обследования объекта от «27» ноября 2020 года.

Председатель комиссии: _____ / И.Е. Махяддинова

Члены комиссии: _____ / Н.И. Зелянина

_____ / О.Р. Иванова

